

DEKRA Automobil GmbH  
Wallersheimer Weg 63-67, 56070 Koblenz

Abfallzweckverband  
Rhein-Mosel-Eifel  
Deponie Eiterköpfe  
An der L 117  
56299 Ochtendung

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Koblenz  
Wallersheimer Weg 63-67  
56070 Koblenz  
Telefon 0261 / 80730  
Fax 0261 / 807340  
E-Mail koblenz.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Michael Breuch  
Tel. direkt 0261 8073-26

## Bewertungsgutachten

### Kennzeichen

**MYK AZ208**

Auftraggeber	Abfallzweckverband, Rhein-Mosel-Eifel, Deponie Eiterköpfe, An der L 117, 56299 Ochtendung
Ihr Auftrag vom	03.04.2023
Besichtigung	03.04.2023 um 07:30 Abfallzweckverband, Rhein-Mosel-Eifel, Deponie Eiterköpfe, An der L 117, 56299 Ochtendung

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 03.04.2023 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert	31.300,00 EUR	37.247,00 EUR

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 03.04.2023 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 03.04.2023.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 03.04.2023 um 07:30 Uhr durch Herrn Michael Breuch bei Abfallzweckverband, Rhein-Mosel-Eifel, Deponie Eiterköpfe, An der L 117, 56299 Ochtendung, im Beisein von Herr Alflen.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Haltereintrag	Abfallzweckverband, Rhein-Mosel-Eifel, Deponie Eiterköpfe, An der L 117, 56299 Ochtendung
Kennzeichen	MYK AZ208
Tag der Erstzulassung	09.12.2015

### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	07 / 2023
Fälligkeit § 57b	14.07.2024
Fälligkeit SP	01 / 2024

### Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Lastkraftwagen
Hersteller	Volvo
Typ / Verkaufsbezeichnung	FE / 320
Aufbauart	Müllfahrzeug
HSN / TSN	9101 / 000
Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV2V001C5FZ103343
Leergewicht	15530 kg
zul. Gesamtmasse	26000 kg
Achsen / angetr.Achsen	3 / 1
Radstand	3700 / 1350 (mm)
Türen	2
Sitzplätze	3

Farbe	Weiß
Lackierung	Uni
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Leistung / Hubraum	240 kW / 7698 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	EURO VI; B; M, N
Km-Stand abgelesen	185.392

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

### Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	315 / 70 R 22.5 150/156 L	Sailun / SFR1	W /O	13 mm
	rechts	315 / 70 R 22.5 150/156 L	Sailun / SFR1	W /O
2 links innen	315 / 70 R 22.5 150/156 L	Continental / HDW 2	W /O	12 mm
	links aussen	315 / 70 R 22.5 150/156 L	Continental / HDW 2	W /O
rechts innen	315 / 70 R 22.5 150/156 L	Continental / HDW 2	W /O	13 mm
	rechts aussen	315 / 70 R 22.5 150/156 L	Continental / HDW 2	W /O
3 links	315 / 70 R 22.5 150/156 L	Semperit /	W /O	7 mm
	rechts	315 / 70 R 22.5 150/156 L	Semperit /	W /O

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

### Technische Daten Müllsammelaufbau

Hersteller	FAUN
Typ / Verkaufsbezeichnung	VARIOPRESS II 520 V19
Fabrik Nr.	18520-15-524724
Baujahr	01.09.2015

### Technische Daten Lifter

Hersteller	ZÖLLER
Typ / Verkaufsbezeichnung	DELTA
Fabrik Nr.	1510946-003
Baujahr	01.07.2015

### Ausstattung Fahrgestell

Ade Blue Tank, 3 Sitz, mech. Dachluke, Wiegesystem, Radioanlage, Fensterheber und Außenspiegel elektr., 9 to. Vorderachse, Luftansaugung oben, seitliche Schutzvorrichtung, Luftfederung, Nebenantrieb, Sonnenblende außen.

---

## Zustandsbeschreibung

---

### Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt äußerlich einen, bezogen auf Alter und Nutzung, außergewöhnlich guten und der Innenraum einen üblichen Zustand auf.

---

### Notwendige Reparaturen

#### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

- Stoßfänger vorne eingedrückt, erneuern
  - Einstieg vorne rechts gebrochen, erneuern
  - Dach hinten leicht eingedrückt, instandsetzen
  - Sitze durchgesessen, erneuern
- 

### Fehlende Teile

Abdeckung WW-Spiegel rechts, Abdeckung Nebelscheinwerfer fehlt, Zierstab fehlt

---

## Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige  
Michael Breuch  
Dipl.-Ing. (FH)

Von der IfS GmbH  
zertifizierter Sachverständiger (IfS-Zert) für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

---

## Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Übersicht



Bild 2 : Übersicht




Bild 3 : Tacho



Bild 4 : Kabine



Bild 5 : Sitz durchgesessen



Bild 6 : Front eingedrückt



Bild 7 : Spiegelabdeckung fehlt



Bild 8 : Einstieg gebrochen



Bild 9 : Abdeckung fehlt



Bild 10 : Lifter



Bild 11 : Dach eingedrückt



Bild 12 : Blende fehlt



Bild 13 : Unterboden