

DEKRA Automobil GmbH
Herrlinger Str. 72, 89081 Ulm

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Ulm
Herrlinger Str. 72
89081 Ulm
Telefon 0731 / 9372-0
Fax 0731 / 9372-72
E-Mail ulm.automobil@dekra.com



Bewertungsgutachten

Kennzeichen GP 2245

Auftragsnummer	1706084559479n
Auftraggeber	[REDACTED]
Ihr Auftrag vom	24.01.2024, elektronisch
Besichtigung	01.02.2024 um 13:00
	[REDACTED]

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 01.02.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert	9.600,00 EUR	11.424,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 24.01.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 01.02.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 01.02.2024 um 13:00 Uhr durch

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Die Besichtigung von oben war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Besonderes

Fahrzeug stand längere Zeit in einer Halle.

Eine Funktionsprobe des Aufbaus war nicht möglich.

Standschäden sind nicht ausschliessen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag

Kennzeichen

Tag der Erstzulassung

01.04.1998

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht
nachgewiesen

Fälligkeit § 57b

Fälligkeit SP

09.11.2022

11 / 2022

Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Selbstf. Arbeitsmasch.LKW
Hersteller	DAIMLERCHRYSLER (D)
Typ / Verkaufsbezeichnung	1317 AK-121 / 709-1524 (673-677) Pritsche/Sattel/Kipper ab 09/87-09/96
Aufbauart	Selbstfahrende Arbeitsmaschine
HSN / TSN	0708 / 899
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDB6761491K286497
Nutzlast [kg] / Leergewicht	6470 / 6530 kg
zul. Gesamtgewicht	13000 kg
Maße über alles L / B / H	5820 / 2500 / 3610 (mm)
Achsen / angetr.Achsen	2 / 2
Türen	2
Sitzplätze	3
Farbe	Orange
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Stoff / Blau
Energiequelle / Kraftstoff	DIESEL-D
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 6
Leistung / Hubraum	121 kW / 5958 cm ³
Schadstoffklasse	KANALREINIGER DA22
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	153.951
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.	

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	10 R 22.5 144/142 K	Bridgestone / M480	W /O	10 mm
rechts	10 R 22.5 144/142 K	Bridgestone / M480	W /O	12 mm
2 links innen	10 R 22.5 144/142 K	Bridgestone / M480	W /O	12 mm
links aussen	10 R 22.5 144/142 K	Bridgestone / M480	W /O	10 mm
rechts innen	10 R 22.5 144/142 K	Bridgestone / M480	W /O	9 mm
rechts aussen	10 R 22.5 144/142 K	Bridgestone / M480	W /O	14 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Technische Daten Saug- / Drucktankaufbau

Hersteller	MÜLLER UMWELTTECHNIK GMBH & CO
Typ / Verkaufsbezeichnung	JM F 50 V
Fabrik Nr.	197119
Baujahr	01.04.1998

Ausstattung Fahrgestell

Pritschenwagen-Allrad, Stahlstoßfänger vorne, Hinterkotflügel Gummi, ab FHS Ident-Nr 4 761019, 10 R 22,5, Aussenspiegel heizb ohne Steckverb, FHS Kurz F07.

Ausstattung Saug- / Drucktankaufbau

5000 Liter Wassertank, Aufbau Aluminium, Hochdruckspülaufbau.

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Zustand akzeptabel

- Leichte Lackabplatzer am Aufbau.

Technische Mängel

- Kundendienst nicht Nachgewiesen, erneuern

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn links



Bild 2 : Diagonale vorn rechts



Bild 3 : Diagonale hinten links



Bild 4 : Diagonale hinten rechts



Bild 5 : Kombiinstrument



Bild 6 : Innenraum



Bild 7 : Typschild



Bild 8 : Aufbau hinten



Bild 9 : Typschild Aufbau