

ASG Betrieb für komm. Dienstleistung der Stadt Wesel
Werner-von-Siemens-Str. 15
46485 Wesel
Deutschland

Ulrich Völz
Kfz.-Sachverständiger für Schaden
und Wertgutachten
☎ +49 172 2512635
✉ ulrich.voelz@de.tuv.com

Wertgutachten

Vorgang

1801124



Fahrzeug:

WES-2706 / WV1ZZZ7HZ5H105111

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1801124
Auftrag vom: 09.10.2025 / 09:00 Uhr
Auftrag per: Telefon
Beauftragt durch: Herr Rosenthal
Bewertungsdatum: 14.10.2025

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 14.10.2025 / 15:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: ASG Betrieb für komm. Dienstleistung der Stadt Wesel
Werner-von-Siemens-Str. 15
46485 Wesel
Erfolgt durch: Unterzeichner

Beteiligte

Auftraggeber: ASG Betrieb für komm.
Dienstleistung der Stadt
Wesel
Werner-von-Siemens-Str. 15
46485 Wesel

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	WES-2706	FIN:	WV1ZZZ7HZ5H105111
HSN/TSN:	0603 / 078	Fahrzeugart:	LKW
Aufbau:	Kasten	Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Transporter T5	Erstzulassung:	06.07.2005
Letztzulassung:	14.05.2014	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	07.2025
Anzahl Vorbesitzer:	unbekannt	Anzahl Türen:	4
Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	3 / - / -	Emissionsgruppe:	Euro 3
Feinstaubplakette:	Grün	Leistung:	96,0 kW
Hubraum:	2.459 ccm	Antriebsart:	Diesel
Antriebskonzept:	Frontantrieb	Getriebeart:	manuell
Laufleistung abgelesen:	153580 km	Laufleistung geschätzt:	153580 km

Farbe außen

Farbe außen:	leuchtorange	Lackart:	2-K uni
---------------------	--------------	-----------------	---------

Farbe und Polsterung innen

Art der Polsterung:	artgrey-anthrazit
----------------------------	-------------------

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	5290 mm / 1904 mm / 2170 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2800,0 kg
Leergewicht:	1935,0 kg
Nutzlast:	865,0 kg

Serienausstattung

Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS) mit EDS, Antriebsart: Frontantrieb, Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel konvex, rechts, Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi, Getriebe 6-Gang, Heckklappe mit Verglasung, Karosserie/Aufbau: Kasten Standard, Karosserievariante: Mittelhohes Dach, Laderaum vorn ohne Fenster, Leuchtweitenregelung, Motor 2,5 Ltr. - 96 kW TDI, Nichtraucher-Paket, Radstand 3400 mm, Scheinwerfer H4, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links entfällt, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Wegfahrsperre (elektronisch), Zul. Gesamtgewicht 2,80 t

Sonderausstattung

Anhängerkupplung: Kugelkopf fest, Audiosystem: Radio Alpha, Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Holz, Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus), Hochdach, Laderaumtrennwand hoch mit Fenster feststehend, Reserverad in Fahrbereifung, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, Verzurrrösen Laderaum

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
HU - Prüfbericht:	lag in Kopie vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Bereifung Zustand: augenscheinlich unauffällig

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	215/65 R 16,0 109 T	Continental	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	5,0 mm
Vorderachse rechts	215/65 R 16,0 109 T	Continental	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	5,0 mm
Hinterachse links	215/65 R 16,0 109 T	Continental	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	7,0 mm
Hinterachse rechts	215/65 R 16,0 109 T	Continental	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	7,0 mm

Feststellungen

Sichtverhältnisse: eingeschränkt

Fahrbereitschaft: nicht fahr- / rollfähig

Verkehrssicherheit: Nein

Vorschäden

nicht reparierte Vorschäden:

- Motor Ölverdünnung evl. Einspritzdüse undicht
- Motor leichte Ölundichtigkeit
- Service fällig
- Tüv fällig
- Querlenker vorne ausgeschlagen
- Bremsen angerostet
- Auspuffanlage angerostet
- Unterbodenverkleidung rechts gebrochen
- Windschutzscheibe Steinschlag
- Dachhimmel lose
- Türgriffe abgenutzt
- Seitenwand links Anrostungen
- Schweller links und rechts eingedrückt
- Stahlfelgen angerostet
- Stoßfänger vorne verkratzt und verformt
- Stoßfänger hinten gebrochen und verformt
- Motorabdeckung unten gebrochen
- Heckklappe Dellen, angerostet und verformt
- Seitenwand rechts eingedrückt und verformt
- Beifahrertüre eingedrückt und verformt
- Laderaum Dellen, verschürft und starke Gebrauchsspuren
- Laderaumverkleidung teilweise gebrochen
- Einstiegsverkleidung Laderaum gebrochen
- Heckklappendichtung gerissen
- Radhaus rechts eingedrückt

Starke Gebrauchsspuren - Anrostungen, Kratzer, Dellen, Verschmutzungen
Fahrzeug nicht fahrbereit.

Eine Haftung für weitere Sachmängel sind ausgeschlossen.

MwSt. nicht ausweisbar.

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 09.10.2025 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung durch starke Gebrauchsspuren gekennzeichnet.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer WV1ZZZ7HZ5H105111 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand ein Hubmittel zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges eingeschränkt.

Fahrprobe / Probelauf

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Ulrich Völz

Kfz.-Sachverständiger für Schaden und Wertgutachten

Wesel, den 27.10.2025

Das Dokument umfasst Seiten und 44 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.