

ASG Betrieb für komm. Dienstleistung der Stadt Wesel
Werner-von-Siemens-Str. 15
46485 Wesel
Deutschland

Ulrich Völz
Kfz.-Sachverständiger für Schaden
und Wertgutachten
☎ +49 172 2512635
✉ ulrich.voelz@de.tuv.com

Wertgutachten

Vorgang

1801223



Fahrzeug:

WES-AS519 / W09G0121880H30177

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1801223
Auftrag vom: 08.10.2025 / 09:00 Uhr
Auftrag per: Telefon
Beauftragt durch: Herr Rosenthal
Bewertungsdatum: 14.10.2025

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 14.10.2025 / 15:30 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: ASG Betrieb für komm. Dienstleistung der Stadt Wesel
Werner-von-Siemens-Str. 15
46485 Wesel
Erfolgt durch: Unterzeichner

Beteiligte

Auftraggeber: ASG Betrieb für komm.
Dienstleistung der Stadt
Wesel
Werner-von-Siemens-Str. 15
46485 Wesel

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	WES-ASB 19	FIN:	W09G0121880H30177
HSN/TSN:	0349 / 000	Fahrzeugart:	Anhänger
Aufbau:	Anhänger	Hersteller:	Meiller
Modell:	A 18 ZL 3,4	Erstzulassung:	14.08.2008
Letztzulassung:	14.08.2008	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	08.2026
Anzahl Vorbesitzer:	0	Laufleistung abgelesen:	0 km

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	7850 mm / 2550 mm / 1210 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	18000,0 kg
Leergewicht:	3400,0 kg
Nutzlast:	14600,0 kg

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
HU - Prüfbericht:	lag in Kopie vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig:	Ja
Bereifung verkehrssicher:	Ja
Bereifung Zustand:	augenscheinlich unauffällig

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links außen	265/70 R 19,5	Dunlop	Sommerreifen	-	Stahlfelge	10,0 mm
Vorderachse links innen	265/70 R 19,5	Dunlop	Sommerreifen	-	Stahlfelge	10,0 mm
Vorderachse rechts innen	265/70 R 19,5	Dunlop	Sommerreifen	-	Stahlfelge	11,0 mm
Vorderachse rechts außen	265/70 R 19,5	Dunlop	Sommerreifen	-	Stahlfelge	11,0 mm
Hinterachse links außen	265/70 R 19,5	Dunlop	Sommerreifen	-	Stahlfelge	10,0 mm
Hinterachse links innen	265/70 R 19,5	Dunlop	Sommerreifen	-	Stahlfelge	10,0 mm
Hinterachse rechts innen	265/70 R 19,5	Dunlop	Sommerreifen	-	Stahlfelge	11,0 mm
Hinterachse rechts außen	265/70 R 19,5	Dunlop	Sommerreifen	-	Stahlfelge	11,0 mm

Feststellungen

Sichtverhältnisse:	eingeschränkt
---------------------------	---------------

Vorschäden

nicht reparierte Vorschäden:

- Achskörper und Radnaben 1. und 2. Achse stark angerostet
- Stoßdämpfer 1. und 2. Achse stark angerostet teilweise abgerostet
- Ladeflächenverblechung verformt und verschürft
- Seitenunterfahrschutz rechts verformt
- Schmutzabweiser hinten eingerissen
- Auffahrschutz hinten verformt und verschürft

Starke Gebrauchsspuren - Kratzer, Dellen, Verschürfungen, Anrostungen

Eine Haftung für weitere Sachmängel sind ausgeschlossen.

MwSt. nicht ausweisbar.

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 08.10.2025 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung durch starke Gebrauchsspuren gekennzeichnet.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer W09G0121880H30177 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges eingeschränkt.

Fahrprobe / Probelauf

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.

Die Durchführung eines Probelaufes der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Ulrich Völz

Kfz.-Sachverständiger für Schaden und Wertgutachten

Wesel, den 27.10.2025

Das Dokument umfasst Seiten und 25 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.