TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH
im Auftrag der TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen
Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr

Gutachten

zur Erteilung einer Betriebserlaubnis

B	-	2.1	7113	2.2	00000000-		
J	16	4	1108				
E	F3680EC33196					3	-
D.1	KUBOTA						
D.2	F3680EC						
	B2						
	-						
	-						
D.3	F3680						
2	KUBOTA (J)						
5	SELBSTF.ARBEITSMASCH.						
	MAEHMASCHINE						
V.9	97/68/EG*2004/26KA						
14	-						
P.3	Diesel						
10	0002	14.1	-	P.1	1498		
L	2	9	2	P.2/P.4	25/3000	T	20
18	3150	19	1910-2150				
20	2000	G	1315				
12	-	13	-	Q	-		
V.7	-	F.1	1650	F.2	1650		
7.1	1100	7.2	650	7.3	-		
8.1	1100	8.2	650	8.3	-		
U.1	74	U.2	3000	U.3	78		
O.1	-	O.2	-	S.1	1	S.2	-
15.1	24X12.00-12 4PR						
15.2	18X9.50-8 6PR						
15.3	-						
R	-	11	-				
K	-						
6	-	17	E	16	-		
21	-						

22 Zu 5:M.Frontmähwerk m.Heckauswurf Modell:RCK72R-F36EC,ww.m. Frontmähwerk m.Seitenauswurf Modell:RCK72-F36EC;m.Kabine,Model:CABI0154*Zu P.2:gem.ECE-R24,Motortyp:Kubota V1505-EU1*Zu U.1,U.3:gem.74/151/EWG Anh.VI*Zu 14:97/68/EG Stufe IIIA erfüllt*Zu 15.1:A.Felge 10.5x12*Zu 15.2:A.Felge 7x8*Fortsetzung siehe Beiblatt*

Besonderes Beiblatt vorhanden ja ~~XXXX~~

Das Fahrzeug ist richtig beschrieben und entspricht - bis auf die angeführten Ausnahmen - den geltenden Vorschriften.

Darmstadt, 13.07.2011
Ort, Datum

Stempel

Der amtlich anerkannte Sachverständige für den Kraftfahrzeugverkehr

MEID (51323)
Name (Nr.) Unterschrift

Rev.: TP/18-01.10.05

Gutachten - Nr.: G390111649

Besonderes Beiblatt zum Gutachten: G390111649 vom 13.07.2011

Hersteller Kurzbez. KUBOTA (J)

Fahrzeug-Ident-Nr.: F3680EC33196

Aufl.:Fahrten auf öffentl.Str.nur zul.m. Ballastgewichten am Fz.Heck 47 kg + 24 kg,Arbeitsgerät in Transportstellung bringen; Geschwindigkeitsschilder "20" nach Para.58 StVZO erf.*Ausnahmen:Para. 53(1):Abstand d.hinteren Schlussleuchten zum Fahreugumriss grösser 400 mm, zus.Schlussleuchten nicht hinten angebracht;Para.53(4):zus.Rote Rückstrahler nicht an der Rückseite angebracht,Para.51(1):zus.Berg.leuchten nicht Bestandteil der Scheinwerfer*Vor der Inbetriebnahme ist die Erteilung einer Betriebserlaubnis durch die Verwaltungsbehörde erforderlich***

Dieses Beiblatt muß fest mit dem Gutachten verbunden sein.

Stempel