



Bericht-Nr.: ODE0SFW0MK9008989

iKFZ-Prüfz.: -
 Org.Code: 2025

(1) Fz-Id.Nr.: ZFA17800007068513
 (2) Amtl. Kennz.: NK V531 (D)
 (3) Ausstellungsdatum: 29.06.2022 12:12 Uhr
 Prüfort: Neunkirchen
 (4) km-Stand: 108600 km
 (5) Klasse: LKW OFFENER KASTEN
 Aufbau: 10
 Hersteller: FIAT (I) 0200
 Typ: 178 E 4136
 Var./Ver./Ausf.: ADR00025
 Antriebsart: Diesel EYP1A / 2A
 Emissionsschl: 98/69/EG II;B 0002
 zGM: 1915 kg 0645
 Letzte Prüfung: 06.2020 FSD.HU/Mangel: EZ: 17.06.2008
 Kundenkennzeichen: 4.21.5/2.0.15

Seite 1 von 2
 5010179189

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
 Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

KREISSTADT NEUNKIRCHEN
OBERER MARKT 16
66538 Neunkirchen

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

(7) Ergebnis:
 erhebliche Mängel

(8) Nachprüfung

Prüfplakette
 nicht zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 unser/e Sachverständige/r hat an Ihrem Fahrzeug Mängel festgestellt. Die Abweichungen von den Vorschriften können zu einer Verkehrsgefährdung führen:

(6) Festgestellte Mängel:

4.1.4a	Abblendlichtscheinwerfer links und rechts Abschlusscheibe matt	EM
4.2.3a	Begrenzungsleuchte (Standlicht) links eine Seite ohne Funktion	GM
4.4.3	Fahrtrichtungsanzeiger hinten links Farbbeschichtung der Lichtquelle abgelöst	EM
4.7.1b	Kennzeichenbeleuchtung rechts einseitig ohne Funktion	GM
6.2.3c	Heckklappe beschädigt	GM
D106.3a	Laderaum - Boden hinten korrosionsgeschwächt	EM
D5.2.3a	Reifen - Verschleiß 1. Achse links einseitig abgefahren	GM

Die Plakette konnte nicht zugeteilt werden.

Bitte lassen Sie die Mängel umgehend beheben und kommen Sie anschließend zur Nachprüfung.
 Das Fahrzeug ist spätestens bis zum Ablauf von einem Monat nach dem Tag der Hauptuntersuchung zur Nachprüfung vorzuführen. Nach Ablauf dieser Frist ist eine neue Hauptuntersuchung durchzuführen.
 Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

Die Untersuchung beinhaltet die Überprüfung des Umweltverhaltens.

Die TÜV SÜD Auto Partner GmbH ist die verantwortliche Inspektionsstelle

(9) Es betreute Sie Herr Schramm
 (TÜV SÜD Auto Partner GmbH)



Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts
Betriebsbremse 1. Achse	510	555
Betriebsbremse 2. Achse	152	125
Feststellbremse 2. Achse	235	125

Abbremsung BBA (%): Räder block.
 Abbremsung FBA (%): Räder block.

(10) Hinweise:

- Sichtbare, leichte Korrosion an Bodengruppe und Bremsleitungen.

TÜV Entgelt

Hauptuntersuchung § 29 StVZO	74,79 EUR	89,00 EUR
Abgasverhalten	37,73 EUR	44,90 EUR

Gesamt: Brutto 133,90 EUR

UST-IdNr.: DE260736205

Dies ist keine Rechnung und berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug



Bericht-Nr.: ODE0SFW0MK9008989

iKfz-Prüfz.: -
 Org.Code: 2025

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
 Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

KREISSTADT NEUNKIRCHEN
OBERER MARKT 16
 66538 Neunkirchen

(1) Fz-Id.Nr.: **ZFA17800007068513**
 (2) Amtl. Kennz.: **NK V531 (D)**
 (3) Ausstellungsdatum: 29.06.2022 12:12 Uhr
 Prüfort: Neunkirchen
 (4) km-Stand: 108600 km
 (5) Klasse: LKW OFFENER KASTEN
 Aufbau:
 Hersteller: FIAT (I)
 Typ: 178 E
 Var./Ver./Ausf.:
 Antriebsart: Diesel
 Emissionsschl: 98/69/EG II;B
 zGM: 1915 kg
 Letzte Prüfung: 06.2020 FSD.HU/Mangel:
 Kundenkennzeichen:

10
 0200
 4136
 ADR00025
 EYP1A / 2A
 0002
 0645
 EZ: 17.06.2008
 4.21.5/2.0.15

Angaben gem. 5.1 Erl.8 §29 StVZO

Prüfungsart: Diesel OBD

Software: MES AU-Ablauf V 6.10/11.04.D
 Leitfaden 5.01

Kraftstoffart: Diesel
 Abgas: MET 6.3 2.07.009

Fahrzeugdaten: I / 2022
 AU-Geräteleitfaden: 5.01

Gerätenummer: 50767
 Messtechnik: VCI 1.13 / 100
 Gerätenummer: 2002490

FIN gem. Fz.-Dokumente: ZFA17800007068513 # MIL Status Sichtprüfung: bei Motor aus: i.O.#
 bei Motor an: i.O.#
 MIL Status ausgelesen: bei Motor an: i.O.
 Funktionsprüfung OBD: i.O.
 Prüfbereitschaft unterstützt: 011010000000
 gesetzt: 000000000000

Konditionierung:	Einheit	Min.	Max.	Istwert	Ergebnis
Öl- bzw. Motortemperatur:	(°C)	60		61	i.O.
Leerlaufdrehzahl:	(1/min)	700	900	810	i.O.
Nenn Drehzahl:	(1/min)			3000	
Abregeldrehzahl:	(1/min)	3900	5100	5100	i.O.
Messzeitanteil:	(s)		0.50		
Messmodus/Sonde:			B	2	
Beschleunigungszeit:	(s)		4.00		
Trübungsbandbreite:	(1/m)		0.20	0.00	i.O.
Trübungs-Mittelwert (M)	(1/m)		1.10	0.40	i.O.
Beschleunigungs-Bandbreite:	(s)		0.50	0.00	i.O.

GS-Nr.	Trübung	Leerlaufdrehzahl	Abregeldrehzahl	Beschleunig zeit	Ergebnis
Messung: Gasstoß Nr. 1	0.40	809	4960	2.99	i.O.

Prüfung der Gaswerte bestanden i.O.

Mängel-Nr. 813 der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie, die behoben wurden): Nein

Gesamtergebnis der Untersuchung i.O.

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.

Im Namen und für Rechnung der TÜV SÜD Auto Partner GmbH, Gutenbergstraße 13, 70771 Leinfelden-Echterdingen, USt.-IdNr.: DE260736205, Sitz: Hamburg, Amtsgericht Hamburg HRB 106017, Geschäftsführung: Dipl.-Ing. (FH) Lothar Kreutz.

Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuvsud.com/impressum.

TÜV SÜD Auto Partner - Mehr Wert. Mehr Vertrauen.