

BEWERTUNG Nr. SFR10787-22KB

Gemäß Ihrem Auftrag vom 29.11.2022 wurde eine Fahrzeugbewertung erstellt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



Mercedes-Benz Vario (T2W) BM 668/670 mit TV-Anlage von JT elektronik GmbH

HKA / 816 D OM 904 LA

Kennzeichen	FR-BN 706
FIN	WDB6703521N144808
Erstzulassung	06.02.2012
Laufleistung	41.520 km

ZUSAMMENFASSUNG

Händlereinkaufswert (brutto, wertbeeinflussende Faktoren berücksichtigt)

Wert am Markt

Händlerverkaufswert (brutto, wertbeeinflussende Faktoren berücksichtigt)

Auftrag

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung am vorstelligen Fahrzeug zu erstellen. Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Erhaltungszustand, Bereifung und Ausstattung sowie die Marktverhältnisse für vergleichbare Fahrzeuge berücksichtigt. Als Datenlieferant beziehen wir bei Bedarf Werte über die Deutsche Automobil Treuhand GmbH. Die Besichtigung des Fahrzeuges fand unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters, Laufleistung und Gebrauchsspuren den Kategorien entsprechend statt.

Auftraggeber, Besichtigungsort	Firma Badenova Netz GmbH Tullastr. 61, 79108 Freiburg
GTÜ Sachverständigenbüro	Firma Ingenieurbüro Schweiger Hans-Bunte-Str. 4, 79108 Freiburg
Vorgangsnummer	SFR10787-22KB
Auftragsdatum	29.11.2022
Besichtigungsdatum	02.12.2022
Tag der Fertigstellung	27.01.2023
Bemerkungen	Die fahrzeugspezifische Ausrüstung konnte im Rahmen der Besichtigung nicht auf ihre jeweilige Funktion geprüft werden. Daher wurde diesbezüglich, sofern nicht anders angegeben, ein durchschnittlicher Erhaltungszustand unterstellt.

Die Bedingungen zur Besichtigung des beauftragten Fahrzeuges waren bedingt ausreichend. Es wurde keine Probefahrt mit dem begutachteten Fahrzeug durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich. Zur Überprüfung der Fahrzeugelektronik wurde der Fehlerspeicher nicht ausgelesen.

Fahrzeugdaten

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und stimmt mit den vorgelegten Unterlagen überein. Die Identifikation des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

Hersteller:	Mercedes-Benz	Amtliches Kennzeichen:	FR-BN 706
Modell:	Vario (T2W) BM 668/670 mit TV-Anlage von JT elektronik GmbH	FIN:	WDB6703521N144808
Untertyp:	HKA / 816 D OM 904 LA	Erstzulassung:	06.02.2012
KBA:	1313 / AEE	Letzte Zulassung:	13.01.2014
Antriebstechnologie:	Diesel	Laufleistung:	41.520 km
Antr./Schad.Schl.:	Euro 5	Lackfarbe:	Ultramarinblau
Hubraum:	4.250 ccm	Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Leistung:	115 kw		
Antriebsart:	Heckantrieb		
Leergewicht:	3.800 kg		
Zulässiges Gesamtgewicht:	7.490 kg		
Fahrzeugart:	Selbstfahrende Arbeitsmaschine		
Bauform:	Kasten		

Unterlagen und Zubehör

Fahrzeugschlüssel (2), Zulassungsbescheinigung Teil 1, Bordbuchmappe

Serien- und Sonderausstattung

Der Abgleich der Serien- und Sonderausstattung des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

SERIENAUSSTATTUNG

Abgasnorm EURO 5 (92006), Achslast Vorderachse 2,5 t (62306), Anti-Blockier-System (ABS) (57000), Antriebsart: Heckantrieb (10000), Außenspiegel heizbar (27800), Batterie 74 Ah (75005), Fahrerhaus: Basis (16999), Federung: Blatt / Blatt (60003), Flügeltüren (Öffnungswinkel 270 Grad) (28700), Getriebe 6-Gang (77300), Hydrolenkung (65005), Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum (14504), Karosserievariante: Hochdach (22600), Kraftstofftank: 90 Ltr. (83106), Motor 4,3 Ltr. - 115 kW Diesel (OM 904 LA) (93107), Nebelscheinwerfer (36105), Nebelschlussleuchte (36300), Rückfahrscheinwerfer (36305), Scheibenbremse Hinterachse (57305), Scheibenbremse Vorderachse (57302), Schiebetür Laderaum rechts (28901), Seitenanfahrerschutz (30308), Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz (52002), Zul. Gesamtgewicht 7,49 t (6406)

SONDERAUSSTATTUNG

Airbag Fahrerseite (43000), Anhängerkupplung: Kugelkopf (25104), Anhängersteckdose 13-polig (26007), Differentialsperre Hinterachse (64203), Frontscheibe getönt (38104), Generator 100 A (76309), Komfort-Plus-Paket 1 (1106), Motorbremse druckluftbetätigt (57808), Radiovorbereitung (41905), Schiebetür Laderaum links (28900), Schwedenklappe Fahrerhaus (31110), Spannungswandler 24V / 12V 8 A (76100), Stabilisator Hinterachse verstärkt (61306), Stabilisator Vorderachse verstärkt (61301), Wegfahrsperre (51500), Wärmeschutzverglasung (38002)

ERFASSTE AUSSTATTUNG

Rundumleuchten/ Runde Blitzer, Standheizung Websato, Reflektierende Warnstreifen, KFZ-Innenausbau Regieraum, Wetterschutz Aluklappe hochklappbar, Hebe- und Absenkvorrichtung mit elektrischem Kettenzug, Wechselsprechanlage, Rückwärtige Überwachungskamera, Wassertank ca. 90ltr. mit Pumpe, Bedienpult codiert / Semi-Professional, Bedienpultweiterung für ex-Schutz Prüfung, Rückraumsteuerung, EDV-Mixer Typ SG-KST, Schleifring-Kabeltrommel 20 BSR, Spezialkamerakabel 400m, Kamerafahrwagen "Turbo 2", Dreh-Schwenkkopf-Kamera Typ "RZL-LED", Rückraummonitor, Batterie-Einheit 24V/ 675Ah, Batterie-Ladegerät, Sinus-Spannungswandler Leistung 24V/1600W, Temperatur- und Neigungsmessung im Kamerawagen Turbo 2, Radio Zubehör, Fahrtenschreiber digital, KFZ-TV-Anlage JT-elektronik GmbH: "MB Vario 816 KA" für Untersuchungen ab DN 200mm - DN 1800/2000mm

Räder / Reifen

Bemerkungen: Reifen Vorderachse 205/75R17,5 124/122 M Goodyear M+S auf Stahlfelgen je 6mm; Hinterachse 205/75R17,5 124/122 M Goodyear M+S Zwillingbereifung auf Stahlfelgen je 6mm

Feststellungen

allgemeine nutzungstypische Gebrauchsspuren; örtliche Dellen; örtliche Korrosionsansätze; nicht/ schwer lösbare Reste der ursprünglichen Werbeschrift; Türverkleidung vorne rechts beschädigt.

Werte

Die Ermittlung der Fahrzeugwerte werden ggf. unter Berücksichtigung der bereitgestellten Wertigkeiten durch die Datenlieferung der Deutschen Automobil Treuhand GmbH bereitgestellt. Weiter steht die Wertstellung in Abhängigkeit des Stichtages, der durchgeführten Fahrzeugbesichtigung und der Einschätzung durch den Sachverständigen. Bei der Momentaufnahme der Wertermittlung berücksichtigt der Sachverständige die örtliche Marktlage. Marktschwankungen und Marktentwicklungen in der Zukunft sind nicht berücksichtigt. Die angegebenen Kosten basieren auf Schätz- und Erfahrungswerten des Unterzeichners. Es sind keine gesonderten Kalkulationswerte beinhaltet.

Händlerverkaufswert (brutto, wertbeeinflussende Faktoren berücksichtigt)

Wert am Markt
Händlerverkaufswert (brutto, wertbeeinflussende Faktoren berücksichtigt)

Schlusswort

Diese Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Das Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Joachim Kaltenbach