

## BEWERTUNG Nr. SFR10789-22KB

Gemäß Ihrem Auftrag vom 29.11.2022 wurde eine Fahrzeugbewertung erstellt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



### Mercedes-Benz Sprinter II Pritsche/DoKa inkl. Schmailzl Sinkkastenreiniger

513 CDI (906.253/255)

Kennzeichen	FR-BN 718
FIN	WDB9062531N510293
Erstzulassung	02.03.2012
Laufleistung	63.731 km

## ZUSAMMENFASSUNG

Händlereinkaufswert (brutto, wertbeeinflussende Faktoren berücksichtigt)

### Wert am Markt

Händlerverkaufswert (brutto, wertbeeinflussende Faktoren berücksichtigt)

## Auftrag

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung am vorstelligen Fahrzeug zu erstellen. Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Erhaltungszustand, Bereifung und Ausstattung sowie die Marktverhältnisse für vergleichbare Fahrzeuge berücksichtigt. Als Datenlieferant beziehen wir bei Bedarf Werte über die Deutsche Automobil Treuhand GmbH. Die Besichtigung des Fahrzeuges fand unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters, Laufleistung und Gebrauchsspuren den Kategorien entsprechend statt.

Auftraggeber, Besichtigungsort	Firma BnNETZE GmbH Tullastr.61, 79108 Freiburg
GTÜ Sachverständigenbüro	Firma Ingenieurbüro Schweiger Hans-Bunte-Str. 4, 79108 Freiburg
Vorgangsnummer	SFR10789-22KB
Auftragsdatum	29.11.2022
Besichtigungsdatum	01.12.2022
Tag der Fertigstellung	27.01.2023
Bemerkungen	Die fahrzeugspezifische Ausrüstung konnte im Rahmen der Besichtigung nicht auf ihre jeweilige Funktion geprüft werden. Daher wurde diesbezüglich, sofern nicht anders angegeben, ein durchschnittlicher Erhaltungszustand unterstellt.

Die Bedingungen zur Besichtigung des beauftragten Fahrzeuges waren bedingt ausreichend. Es wurde keine Probefahrt mit dem begutachteten Fahrzeug durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich. Zur Überprüfung der Fahrzeugelektronik wurde der Fehlerspeicher nicht ausgelesen.

## Fahrzeugdaten

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und stimmt mit den vorgelegten Unterlagen überein. Die Identifikation des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

Hersteller:	Mercedes-Benz	Amtliches Kennzeichen:	FR-BN 718
Modell:	Sprinter II Pritsche/DoKa inkl. Schmailzl Sinkkastenreiniger	FIN:	WDB9062531N510293
Untertyp:	513 CDI (906.253/255)	Erstzulassung:	02.03.2012
KBA:	1313 / 000	Letzte Zulassung:	22.09.2014
Antriebstechnologie:	Diesel	Laufleistung:	63.731 km
Antr./Schad.Schl.:	Euro 5	Maße in mm (LxBxH):	6.140 x 2.130 x 2.425
Hubraum:	2.143 ccm	Anzahl Türen:	2
Leistung:	95 kw	Anzahl Sitze:	3
Getriebeart	Automatik	Lackfarbe:	Blau
Anzahl Gänge:	5	Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Antriebsart:	Heckantrieb		
Leergewicht:	2.955 kg		
Zulässiges Gesamtgewicht:	5.000 kg		
Fahrzeugart:	Lkw		
Bauform:	Kipper		

## Unterlagen und Zubehör

Fahrzeugschlüssel (2), Zulassungsbescheinigung Teil 1, Bordbuchmappe



## Schlusswort

Diese Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Das Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Joachim Kaltenbach