



Bericht-Nr.: ODE0SFW0MK9003779
iKFZ-Prüfz.: 6Yi49MWp

(1) Fz.-Id.Nr.: ZFA17800007121325
(2) Amtl. Kennz.: NK V547 (D)
(3) Ausstellungsdatum: 03.03.2021 08:54 Uhr
Prüfart: Neunkirchen
(4) Laufleistung: 82702 km
(5) Klasse: LKW OFFENER KASTEN
Aufbau: 10
Hersteller: FIAT (I) 0200
Typ: 178 E 4136
Var./Ver./Ausf.: EYP1A / 2A ADR00025
Antriebsart: Diesel 0002
Emissionsschl: 98/69/EG II;B 0645
zGM: 1915 kg EZ: 26.02.2009
Letzte HU: 02.2019 FSD.HU/Mangel: 4.19.9.3/2.0.11
Kundenkennzeichen:
Vorberichtsnummer: ODE0SFW0MK9003672 vom 22.02.2021

Seite 1 von 1
5010188593

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

KREISSTADT NEUNKIRCHEN
OBERER MARKT 16
66538 NEUNKIRCHEN

Hauptuntersuchung § 29 StVZO (Nachprüf.)

(7) Ergebnis:	(8) Nächste HU	Prüfplakette
ohne festgestellte Mängel	Februar 2023	zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die Plakette wurde zugeteilt.
Das Fahrzeug ist im Februar 2023 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

(9) Es betreute Sie Herr Schramm
(TÜV SÜD Auto Partner GmbH)

Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts
Betriebsbremse 1. Achse	342	355
Betriebsbremse 2. Achse	145	142
Feststellbremse 2. Achse	177	145



Abbremsung BBA (%): Räder block.
Abbremsung FBA (%): Räder block.

(10) Hinweise:

- Bremsschläuche hinten, Porosität beachten!
- Abgasanlage/Schalldämpfer/Außenmantel Korrosion beachten!

TÜV Entgelt

Hauptuntersuchung § 29 StVZO (Nachprüf.)	14,71 EUR	17,50 EUR
Gesamt:		Brutto 17,50 EUR

USt-IdNr.: DE260736205

Dies ist keine Rechnung und berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.

Im Namen und für Rechnung der TÜV SÜD Auto Partner GmbH, Gutenbergstraße 13, 70771 Leinfelden-Echterdingen, USt.-IdNr.: DE260736205, Sitz: Hamburg, Amtsgericht Hamburg HRB 106017, Geschäftsführung: Dipl.-Ing. (FH) Lothar Kreutz.

Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuvsud.com/impressum.

TÜV SÜD Auto Partner - Mehr Wert. Mehr Vertrauen.



Bericht-Nr.: ODE0SFW0MK9003672

(1) Fz-Id.Nr.: ZFA17800007121325

iKFZ-Prüfz.: -

(2) Amtl. Kennz.: NK V547 (D)

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
 Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

(3) Ausstellungsdatum: 22.02.2021 10:21 Uhr

Seite 1 von 2
 5010188593

Prüfart: Neunkirchen

(4) Laufleistung: 82698 km

(5) Klasse: LKW OFFENER KASTEN

10

Aufbau: 0200

Hersteller: FIAT (I) 4136

Typ: 178 E ADR00025

Var./Ver./Ausf.: EYP1A / 2A

Antriebsart: Diesel 0002

Emissionsschl: 98/69/EG II;B 0645

zGM: 1915 kg EZ: 26.02.2009

Letzte HU: 02.2019 FSD.HU/Mangel: 4.19.9.3/2.0.11

Kundenkennzeichen:

KREISSTADT NEUNKIRCHEN
OBERER MARKT 16
66538 Neunkirchen

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

(7) Ergebnis:
erhebliche Mängel

(8) Nachprüfung

Prüfplakette
nicht zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 unser/e Sachverständige/r hat an Ihrem Fahrzeug Mängel festgestellt. Die Abweichungen von den Vorschriften können zu einer Verkehrsgefährdung führen:

(6) Festgestellte Mängel:

1.2.1b	Betriebsbremse 2. Achse ungleichmäßig (Grenzwert 25% überschritten)	EM
1.2.2	Betriebsbremsanlage Mindestabbremung nicht erreicht	EM
4.8.1a	Rückstrahler hinten einer von mehreren beschädigt *	GM
6.1.7g	Staubmanschette (Antriebswelle) vorn links innen Befestigung mangelhaft	GM
D1.1.21b	Radbremse 2. Achse rechts Freigängigkeit geringfügig eingeschränkt	GM
D1.2.2	Betriebsbremse 2. Achse Mindestachsanteil Bremswirkung nicht ausreichend	EM
D8.4.1b	Umweltbelastung: Motor ölfeucht	GM

Die Plakette konnte nicht zugeteilt werden.


Bitte lassen Sie die Mängel umgehend beheben und kommen Sie anschließend zur Nachprüfung.

Das Fahrzeug ist spätestens bis zum Ablauf von einem Monat nach dem Tag der Hauptuntersuchung zur Nachprüfung vorzuführen. Nach Ablauf dieser Frist ist eine neue Hauptuntersuchung durchzuführen.

Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

Die Untersuchung beinhaltet die Überprüfung des Umweltverhaltens.

(9) Es betreute Sie Herr Schramm
 (TÜV SÜD Auto Partner GmbH)



Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts
Betriebsbremse 1. Achse	305	312
Betriebsbremse 2. Achse	115	165
Feststellbremse 2. Achse	172	240

Abbremmung BBA (%): Räder block.
 Abbremmung FBA (%): Räder block.

(10) Hinweise:

- Bremsschläuche hinten, Porosität beachten.
- Abgasanlage/Schalldämpfer/Außenmantel Korrosion beachten!
- Bereifung: hinten, bitte Alter beachten!

TÜV Entgelt

Hauptuntersuchung § 29 StVZO	70,59 EUR	84,00 EUR
Abgasverhalten	30,25 EUR	36,00 EUR
Gesamt:		Brutto 120,00 EUR

USt-IdNr.: DE260736205

Dies ist keine Rechnung und berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug



Bericht-Nr.: ODE0SFW0MK9003672

(1) Fz.-Id.Nr.: **ZFA17800007121325**

iKFZ-Prüfz.: -

(2) Amtl. Kennz.: **NK V547 (D)**

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
 Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

(3) Ausstellungsdatum: **22.02.2021 10:21 Uhr**

Seite 2 von 2
 5010188593

Prüfart: **Neunkirchen**

(4) Laufleistung: **82698 km**

(5) Klasse: **LKW OFFENER KASTEN**

10

Aufbau: **0200**

Hersteller: **FIAT (I)** 4136

Typ: **178 E** ADR00025

Var./Ver./Ausf.: **EYP1A / 2A**

Antriebsart: **Diesel** 0002

Emissionsschl: **98/69/EG II;B** 0645

zGM: **1915 kg**

Letzte HU: **02.2019** FSD.HU/Mangel: **4.19.9.3/2.0.11**

Kundenkennzeichen:

KREISSTADT NEUNKIRCHEN

OBERER MARKT 16

66538 Neunkirchen

Angaben gem. 5.1 Erl.8 §29 StVZO

Prüfungsart: **Diesel OBD**

Kraftstoffart: **Diesel**

Software: **MES AU-Ablauf V 6.10/11.04.D**
 Leitfaden 5.01

Abgas: **MET6.3 2.07.009**

Gerätenummer: **50215**

Fahrzeugdaten: **1 / 2021**

Messtechnik: **VCI 1.13 / 100**

AU-Geräteleitfaden: **5.01**

Gerätenummer: **2002490**

FIN gem. Fz.-Dokumente: **ZFA17800007121325**

MIL Status Sichtprüfung: **bei Motor aus: i.O.#**

bei Motor an: i.O.#

MIL Status ausgelesen: **bei Motor an: i.O.**

Funktionsprüfung OBD: i.O.

Prüfbereitschaft **unterstützt: 011010000000**

gesetzt: 000000000000

Konditionierung:	Einheit	Min.	Max.	Istwert	Ergebnis
Öl- bzw. Motortemperatur:	(°C)	60		79	i.O.
Leerlaufdrehzahl:	(1/min)	650	950	800	i.O.
Nennndrehzahl:	(1/min)			4000	
Abregeldrehzahl:	(1/min)	3800	5200	5100	i.O.
Messzeitanteil:	(s)		1.00		
Messmodus/Sonde:			B	2	
Beschleunigungszeit:	(s)		2.00		
Trübungsbandbreite:	(1/m)		0.50	0.06	i.O.
Trübungs-Mittelwert (D)	(1/m)		1.50	1.35	i.O.
Beschleunigungs-Bandbreite:	(s)		0.50	0.02	i.O.

	GS-Nr.	Trübung	Leerlaufdrehzahl	Abregeldrehzahl	Beschleunig zeit	Ergebnis
Messung:	Gasstoß Nr.1	1.35	802	5090	1.94	i.O.
Messung:	Gasstoß Nr.2	1.32	805	5100	1.92	i.O.
Messung:	Gasstoß Nr.3	1.37	801	5090	1.94	i.O.

Prüfung der Gaswerte bestanden **i.O.**

Mängel-Nr. 813 der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie, die behoben wurden): **Nein**

Gesamtergebnis der Untersuchung i.O.

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.

Im Namen und für Rechnung der TÜV SÜD Auto Partner GmbH, Gutenbergsstraße 13, 70771 Leinfelden-Echterdingen, USt.-IdNr.: DE260736205, Sitz: Hamburg, Amtsgericht Hamburg HRB 106017, Geschäftsführung: Dipl.-Ing. (FH) Lothar Kreutz.

Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuvsud.com/impressum.

TÜV SÜD Auto Partner - Mehr Wert. Mehr Vertrauen.